

## 2.7. SPECIFICAȚIILE ȘI STAREA BUNURILOR MOBILE EVALUATE

### Autoutilitara RENAULT MASCOTT

Autilitara RENAULT MASCOTT	
<b>1</b>	<b>Date de identificare</b>
	Nr. de inmatriculare B-09-TNP
	An de fabricatie 2008
<b>2</b>	<b>Date tehnice si de exploatare</b>
	Categorie Autoutilitara N2
	Marca RENAULT
	Tip MASCOTT
	Varianta 56ANA7
	Nr. omologare BDRK1N1L11B58E4
	Nr. identificare VF656ANA000010369
	Numar de locuri 3
	Greutate proprie (kg) 3.050
	<b>MOTOR</b>
	Cilindri (cmc) 2.953
	Putere max (kw) 110 (150 CP)
	Sursa de energie Motorina
	Nr. de axe 2
	Tractiune Spate
	Culoare ALB
<b>3</b>	<b>Starea tehnico-functionala</b>
	Nr. de km parcursi 232.200
	Stare caroserie Proasta
	Stare tehnica Proasta
<b>4</b>	<b>Dotari</b>
	Standard

Conform inspectiei vizuale si declaratiilor proprietarului, aceasta are urmatoarele defectiuni:

- Kit ambreiaj cu tot cu volanță
- Revizie motor – neefectuata, acesta nepornind. Defectiune necunoscuta
- Revizie frâne, discuri, plăcuțe, etrieri – neefectuata, cu semne puternice de rugina
- Lipsă faruri
- Lipsă oglindă stânga
- Parbriz ciobit
- Lipsă troliu, Rugina bena, anvelope foarte uzate
- Interior foarte degradat

Remorca BLYSS	
<b>1</b>	<b>Date de identificare</b>
	Nr. de inmatriculare B-112-TNP
	An de fabricatie 2007
<b>2</b>	<b>Date tehnice si de exploatare</b>
	Categorie Remorca O2
	Marca BLYSS
	Tip -
	Varianta AH35
	Nr. omologare EMC5130011J5700
	Nr. identificare W09A3500270B944083
	Numar de locuri -
	Greutate proprie (kg) 1.100
	<b>MOTOR</b>
	Cilindri (cmc) -
	Putere max (kw) -
	Sursa de energie -
	Nr. de axe 2
	Tractiune Fara
	Culoare GRI
<b>3</b>	<b>Starea tehnico-functionala</b>
	Nr. de km parcursi -
	Stare caroserie Proasta
	Stare tehnica Proasta
<b>4</b>	<b>Dotari</b> Standard

Conform inspectiei vizuale si declaratiilor proprietarului, aceasta are urmatoarele defectiuni:

- Anvelope foarte uzate, partial desumflate
- Lipsă o roată
- Lipsă un tambur
- Lipsă sistem frânare
- Semne puternice de rugina, posibil structura afectata

Remorca VAPP	
<b>1</b>	<b>Date de identificare</b>
	Nr. de inmatriculare B-114-TNP
	An de fabricatie 2008
<b>2</b>	<b>Date tehnice si de exploatare</b>
	Categorie Remorca O2
	Marca VAPP
	Tip -
	Varianta PAV3.5/8,0/
	Nr. omologare EMVD141611J7800
	Nr. identificare TK9N235KF8KVA4203
	Numar de locuri -
	Greutate proprie (kg) 1.085
	<b>MOTOR</b>
	Cilindri (cmc) -
	Putere max (kw) -
	Sursa de energie -
	Nr. de axe 2
	Tractiune Fara
	Culoare GRI
<b>3</b>	<b>Starea tehnico-functionala</b>
	Nr. de km parcursi -
	Stare caroserie Foarte Proasta
	Stare tehnica Foarte Proasta
<b>4</b>	<b>Dotari</b> Standard

Conform inspectiei vizuale si declaratiilor proprietarului, aceasta are urmatoarele defectiuni:

- Lipsă stopuri spate
- Anvelope foarte uzate, partial desumflate
- Lipsă sistem frânare
- Proșap rupt
- Serie corodata
- Semne puternice de rugina, posibil structura afectata

## 2.8. ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA ACTUALĂ

La data inspectiei, bunurile mobile NU erau utilizate in mod curent de 5 ani, erau nefunctionale si sunt in stare FOARTE PROASTA de intretinere.